




セメントミルク工法

杭挿入姿図




掘削姿図



機械設備の配置(側面図) 例

1	杭打機本体
2	掘削用減速機
3	スクリー
4	ロッド
5	回転用減速機
6	補助用ロッド
7	回転キャップ
8	油圧ショベル
9	PHC杭
10	モルタルプラント
11	発電機
12	高圧ホース
13	キャプタイヤ
14	普通セメント
15	PHC杭搬入車p
16	普通セメント搬入車p
17	杭打機材搬入車p
18	杭打機養生用敷き鉄板




機械設備の配置(平面図) 例

プレボーリング打撃工法


掘削姿図

杭打込図



機械設備の配置(側面図) 例


1	杭打機本体
2	油圧ハンマー
3	キャップ
4	PHC杭
5	オーガー減速機
6	スクリュー
7	油圧ショベル
8	油圧ユニット
9	発電機
10	キャップタイヤ
11	杭打機養生用敷き鉄板
12	PHC杭搬入車



機械設備の配置(平面図) 例



直接打撃工法

杭打込図



機械設備の配置(側面図) 例

1	杭打機本体
2	油圧ハンマー
3	キャップ
4	PHC杭
5	油圧ユニット
6	発電機
7	キャップタイヤ
8	杭打機養生用敷き鉄板
9	PHC杭搬入車



機械設備の配置(平面図) 例